

MANHATTAN

REF: 342.098 WENGE


REF: 347.098 MERISIER

REF: 349.098 BLANC




REF: 341.100 GRIS

REF: 341.101 CAPUCCINO

REF: 326.098 SEPIA




NOTICE DE MONTAGE: Il est très important que vous suiviez phase par phase les instructions de montage !
 ASSEMBLY INSTRUCTIONS: It is very important that you follow step by step assembly instructions !
 LAS INSTRUCCIONES: Es muy importante que sigan paso a paso las instrucciones !
 MONTAGEANLEITUNG: Es ist sehr wichtig, dass Sie die Montageanleitung der Reihe nach verfolgen !
 MONTAGEPLAN: Het is zeer belangrijk de volgnummers van de handleiding te volgen !
 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ: Очень важно шаг за шагом точно следовать инструкции по сборке!



1 x Réf. 12579




4 x Réf. 31701



2 x Réf. 11303



2 x Réf. 50859 NOIR
 pour réf.342098 et 341100 et 341101
 2 x Réf. 42801 MARRON
 pour réf.347098 et 341101
 2 x Réf. 50483 BLANC
 pour réf.349098 et 341100
 2 x Réf. 54254 SEPIA
 pour réf.326098



CONSEILS D'ENTRETIEN :

MELAMINES, LAQUES ET VERNIS SE NETTOIENT EXCLUSIVEMENT A L'AIDE D'EAU SAVONNEUSE.

HINTS ON CARE :

MELAMINE, ENAMELS AND VARNISHES ARE EXCLUSIVELY CLEANED WITH SUDSY WATER.

PFLIEGEVORSCHRIFTEN :

MELAMINBESCHICHTUNGEN, LACKE UND FIRNISSE SIND NUR MITTELS SEIFENWASSER ZU REINIGEN.

CONSEJOS PARA EL CUIDADO :

MELAMINA, LACADOS Y BARNIZADOS SE LIMPIAN EXCLUSIVAMENTE CON AGUA ENJABONADA.

ONDERHOUD :

VOOR LAK EN VERNIS ALLEEN MAAR EEN LICHT SOP GEBRUIKEN.

СОВЕТЫ ПО УХОДУ ЗА МЕБЕЛЬЮ :

ПОКРЫТИЯ ИЗ МЕЛАМИНА, ЭМАЛИ ИЛИ ЛАКА МОЖНО ЧИСТИТЬ ТОЛЬКО МЫЛЬНОЙ ВОДОЙ.

GARANTIE :

SI VOUS CONSTATEZ UNE EVENTUELLE ANOMALIE, PRECISEZ LA NATURE DU DEFAUT SUR CETTE FICHE ET RETOURNEZ-LA AU MAGASIN QUI VOUS A VENDU LE MEUBLE. CE DOCUMENT NOUS SERA IMMEDIATEMENT TRANSMIS.

GARANTY :

IN THE UNLIKELY EVENT OF THERE BEING A MANUFACTURING OR MATERIAL DEFECT, PLEASE CONTACT THE RETAILER FROM WHOM YOU PURCHASED OUR FURNITURE WITHOUT DELAY. STEPS WILL THEN BE TAKEN TO EFFECT EARLY REMEDIAL ACTION.

GARANTIE :

SOLLTEN SIE EVENTUELL EINEN MANGEL FESTSTELLEN SO BITTEN WIR SIE, UNS DIESEN NACHSTEHEND ZU BESCHREIBEN UND DIESES BLATT IHREM LIEFERANTEN ZUZUSENDEN.

GARANTIA :

SI USTED OBSERVA ALGUNA EVENTUAL ANOMALIA, EXPLIQUE LA NATURALEZA DEL DEFECTO Y DEVUELVA LA FICHA A LA TIENDA DONDE HA COMPRADO EL MUEBLE, QUE NOS LO HARA SEGUIR.

WAARBORG :

GELIEVE DE BIJHORENDE GARANTIEKAART MET EVENTUELE AARD EN OORZAAK VAN BESCHADIGINGEN NAAR UW WINKELIER TERUG TE STUREN, DIE ZE ONS ZAL DOORSUREN.

ГАРАНТИЯ :

ЕСЛИ ВЫ ВДРУГ ОБНАРУЖИЛИ ДЕФЕКТ МАТЕРИАЛА ИЛИ ПРОИЗВОДСТВА, ТОЧНО ОПИШИТЕ ДЕФЕКТ НА ЭТОМ ЛИСТЕ И ОБРАТИТЕСЬ В МАГАЗИН, В КОТОРОМ ВЫ КУПИЛИ МЕБЕЛЬ. ЭТОТ ДОКУМЕНТ БУДЕТ НЕМЕДЛЕННО НАМ ПЕРЕДАН И НАМИ РАССМОТРЕН.

NOM : _____ ADRESSE : _____

NATURE DU DEFAUT EVENTUEL : _____

**ORDRE DE DEBALLAGE DES COLIS
UNPACKINGORDER OF THE PARCELS
REIHENFOLGE BETREFFEND DAS AUSPACKEN DER KOLLIS
DESEMBALAR LOS BULTOS EN ESTE ORDEN
VOLGORDE VAN UITPAKKEN VAN DE KOLLIS**

ПОРЯДОК РАСПАКОВКИ ДЕТАЛЕЙ

REF. 326.098 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN SEPIA
REF. 342.098 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN WENGE
REF. 347.098 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN MERISIER
REF. 349.098 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN BLANC
REF. 342.099 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN WENGE
REF. 347.099 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN MERISIER
REF. 349.099 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN BLANC
REF. 341.100 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN LAQUE GRIS
REF. 341.101 : BLOC 2 TIROIRS INTEGRABLE MANHATTAN LAQUE CAPUCCINO

NUMERO DE CONTROLE (OM):

(MERCİ DE COCHER, SUR CETTE FICHE, LE NUMERO DE PIECE ET LA REFERENCE COLIS FAISANT OBJET DE LA RECLAMATION)

COLIS 1

- (REF.342.098)
- (REF.347.098)
- (REF.349.098)
- (REF.342.099)
- (REF.347.099)
- (REF.349.099)
- (REF.341.100)
- (REF.341.101)
- (REF.326.098)

005-GUIDE DE MONTAGE

950-QUINCAILLERIE

